


Сканер DocuMate 520


Краткое руководство по установке

Важная информация: Не подключайте USB-кабель, пока не установите программное обеспечение. Выполните процедуру в порядке, описанном в Кратком руководстве по установке.



Распаковка и разблокировка

- 1 Удалите все транспортировочные ленты с верхней и нижней части сканера.




- 2 Сдвиньте защелку в положение "разблокировано".


Сборка сканера

- 1 Установите направляющую для оригиналов, вставив в ее прорези (А) выступы (В) сканера и вдвинув ее на место.


Выступы-защелки (С) зафиксируют ее на месте.



- 2 Вставьте удлинитель в направляющую для оригиналов и зафиксируйте его выступы на своих местах.



- 3 Вставьте ограничитель для оригиналов в заднюю часть сканера и сдвиньте его вниз до фиксации его выступов на своих местах.



Установка программного обеспечения

- 1 Вставьте компакт-диск в компьютер. Если диск автоматически не запускается, щелкните мышью дважды на ярлыке My Computer (Мой компьютер), затем дважды на ярлыке привода компакт-дисков.

Важная информация: Если в компьютер уже вставлен USB-кабель, отсоедините его перед установкой программного обеспечения.

- 2 В меню установки выберите **Install Products (Установить программы)**.



- 3 Щелкните мышью на **ScanSoft PaperPort** и **Scanner Driver** и на любых других пунктах, затем щелкните мышью на **Install Now**.



- 4 В окне XEROX Product Registration (Регистрация аппарата XEROX) введите необходимую информацию и щелкните мышью на **Register** (Регистрация).


- 5 При появлении приглашения подключить сканер **ОСТАНОВИТЕСЬ**. Не щелкайте пока мышью на **Finish** (Готово). Перейдите к следующим разделам, чтобы сначала включить питание сканера и подключить USB-кабель.



Включение питания сканера

- 1 Вставьте кабель ADF в соответствующее гнездо.

- 2 Вставьте провод источника питания в соответствующее гнездо сканера.




3 Вставьте силовой шнур в источник питания и затем в розетку.

4 Включите выключатель питания, расположенный на боковой поверхности сканера.

Серийный номер сканера расположен там же.

Светодиод состояния включается и начинает мигать, показывая, что на сканер подается питание.




Подключение USB-кабеля

1 Вставьте USB-кабель в USB-порт сканера.

Вставьте другой конец USB-кабеля в USB-порт компьютера, клавиатуры или USB-концентратора (хаба).

Компьютер загружает программное обеспечение сканера.



Примечание: Если вы работаете под Windows XP и вставили USB-кабель в USB-порт 1.1, появится окно в сообщении, что A HI-SPEED USB device is plugged into a non-HI-SPEED USB hub (ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ USB-устройство вставлено в НЕВЫСОКОСКОРОСТНОЙ USB-концентратор). Подключите USB-кабель к USB-порту 2.0 (если такой есть) или просто проигнорируйте сообщение.

2 Теперь щелкните мышью на кнопке **Finish** (Готово) в окне Connect Scanner (Подключение сканера).

3 После завершения установки перезапустите компьютер.



Сканирование

- 1 Откройте крышку стекла экспонирования и поместите оригинал на стекло лицевой стороной вниз.
- 2 Выровняйте оригинал по стрелке на линейке форматов.
- 3 Закройте крышку и нажмите кнопку Scan в передней части сканера.

Аппарат начинает сканирование. После окончания сканирования полученное изображение появится в приложении-получателе.

За информацией по использованию автоматического податчика оригиналов (ADF), конфигурированию кнопок сканера и использованию программного приложения PaperPort обратитесь к *Руководству по установке*.

